Marke/Modell häufigste Pani Jeep Cherokee Batterie Chrysler Voyager Batterie Opel Calibra Alternator Renault Espace Batterie Saab 9000 Batterie Alfa 145/146 Batterie Fiat Brava/Bravo Batterie Ford Scorpio Batterie Hyundai Lantra Batterie Opel Vectra/Omega Batterie Renault 19 Batterie Volvo 440-480 Batterie Citroën Xantia Batterie Fiat Punto Batterie Ford Escort Anlasser Ford Mondeo Batterie Lancia Y/Y10 Batterie Opel Corsa Schlüssel Opel Astra Alternator Opel Frontera elektronische Zündung Renault Twingo Reifen Renault Clio Batterie Renault Mégane Batterie Renault Scénic Batterie Renault Laguna Batterie Suzuki Swift Batterie VW Sharan elektronische Zündung Audi A3/S3 Thermostat Audi A4/S4 Wegfahrsperre Audi A6/S6 Reifen BMW 3er Treibstoffpumpe BMW 5er Treibstoff Citroën ZX Reifen Ford Fiesta Reifen Honda Civic Reifen elektronische Zündung Honda Accord Mazda 121 Batterie *** Mazda 323 Schlüssel elektronische Zündung Mazda 626 Mercedes E 200-500 Reifen Schlüssel Mitsubishi Colt *** Schlüssel Mitsubishi Galant Nissan Primera Anlasser Peugeot 106 Reifen Peugeot 306 Treibstoffpumpe Peugeot 406 Wegfahrsperre Seat Ibiza elektronische Zündung Toyota Starlet Schlüssel Volvo S40/V40 Treibstoffpumpe Volvo 850 Batterie *** Volvo 940/960 Benzineinspritzung *** VW Polo Reifen VW Golf Reifen VW Vento elektronische Zündung VW Passat elektronische Zündung Mercedes C-Klasse Wegfahrsperre Verteilerdeckel Mitsubishi Lancer Schlüssel Nissan Micra Zündkabel/Kerzenstecker *** Subaru Justy Subaru Impreza Zündkerzen Subaru Legacy keine Schwachpunkte Toyota Corolla keine Schwachpunkte Toyota Carina Zündkerzen Zündkabel/Kerzenstecker *** Toyota RAV4 Toyota Camry Wasserschläuche Toyota Previa Kupplung Bewertung hohe Pannenhäufigkeit überdurchschnittliche Pannenhäufigkeit durchschnittliche Pannenhäufigkeit unterdurchschnittliche Pannenhäufigkeit geringe Pannenhäufigkeit Quelle: TCS